


# SCHNELLWECHSELSYSTEME

## centroteX / mandoteX

### mandoteX. Maschinenadapter mit Kurzkegel / Zylinderpass




Spindelaufnahme	DU	<b>KK5</b>	<b>KK6</b>	<b>KK8</b>	<b>AP140</b>	<b>AP170</b>
<b>Außen-Ø [mm]</b>	AW	<b>150</b>	<b>165</b>	<b>235</b>	<b>150</b>	<b>180</b>
Wiederholgenauigkeit ≤ [mm]				0,003		
Außen-Ø 2 [mm]	FA			50		
Anschlussgewinde innen	S			M35 x 1,5		
Gewindetiefe [mm]	M			19,5		
Befestigungslochkreis	V	LK Ø 104,8 [6 x M10]	LK Ø 133,4 [6 x M12]	LK Ø 171,4 [6 x M16]	LK Ø 104,8 [6 x M10]	LK Ø 133,4 [6 x M12]
Länge [mm]	H		40		35	
Lage in Spannstellung [mm]	AU		14		9	
Lagerhaltigkeit		✓	✓	✓	✓	✓
Material-Nr.		10000592	10000593	10000595	10000594	10000596

KK5 / KK6 / KK8: Maschinenspindelnorm DIN ISO 702-1.

#### Lieferumfang

- Maschinenadapter
- Bajonettkupplung

**mandoteX**. Spannmittel-Adapter




Baugröße		<b>MANDO XXS – 4 / MAXXOS A – F</b>	
Spannbereich [mm]	A	8 – 120	
Länge [mm]	H	10	
Luftanlage Kontrollbohrungs-Ø [mm]	KN	14	
Außen-Ø [mm]	AW	139	
Lagerhaltigkeit		✓	
Material-Nr.		10000590	

**Lieferumfang**

- Spannmitteladapter
- Bajonettkupplung

**Befestigungsschrauben mandoteX**



Produkt	Passend für	Lieferumfang	Lagerhaltigkeit	Material-Nr.
Befestigungsschrauben	MANDO T211 Größe 0 – 3 MAXXOS T211 Größe A – F	3 x M8x30-1, 3 x M8x45-1	✓	10001398
	MANDO T211 Größe 4 MANDO T212 Größe XXS – 2 MANDO T812 Größe XXS – 2	3 x M8x35-1, 3 x M8x50-1	✓	10001399
	MANDO T212 Größe 3 MANDO T812 Größe 3	3 x M8x45-1, 3 x M8x60-1	✓	10001400
	MANDO T212 Größe 4 MANDO T812 Größe 4	3 x M8x50-1, 3 x M8x65-1	✓	10001401